


Переход удлиненный, PE 100, SDR 11



d - d ₁	SDR 11	
	s	s ₁
40 - 32	3,7	2,9
50 - 32	4,6	2,9
50 - 40	4,6	3,7
63 - 32	5,8	2,9
63 - 40	5,8	3,7
63 - 50	5,8	4,6
90 - 63	8,2	5,8
110 - 63	10,0	5,8
110 - 90	10,0	8,2
125 - 63	11,4	5,8
125 - 90	11,4	8,2
125 - 110	11,4	10,0
160 - 90	14,6	8,2
160 - 110	14,6	10,0
160 - 125	14,6	11,4
225 - 110	20,5	10,0
225 - 160	20,5	14,6
315 - 225	28,6	20,5
355 - 315	32,2	28,6
400 - 315	36,3	28,6
400 - 355	36,3	32,2